

丰顺县应急管理局

关于广东珠丰矿业股份有限公司八乡银河 铁矿 3 项重大安全隐患的公示

(2023 年丰矿 2 号)

2023 年 12 月 5 日国家矿山安全监察局广东局一行来丰开展矿山重大事故隐患专项排查整治 2023 行动“回头看”督导检查工作，发现广东珠丰矿业股份有限公司八乡银河铁矿存在问题隐患 14 项，其中重大安全隐患 3 项予以公示。请你们单位切实提高政治站位，强化红线意识、底线思维，直面问题，制定详细可靠的整改措施、整改方案，整改落实，严格执行国家有关法律法规规定，认真落实企业安全生产主体责任。

1、往+260m 采场供风的局部通风机、+240m 中段北巷掘进局部通风机未安设局扇开停传感器。违反《金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范》第 6.5 条之规定。属于《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》第一部分第三十一项之规定。

2、矿井防火管理不到位，+260m 甩车场躲避硐室内存放有焊条，安设了一台砂轮机用于打磨钻头，附近有方木、电缆等易燃物品，动火作业前未履行动火作业票审批程序。违

反《地下矿山动火作业安全管理规定》第五条之规定。属于《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》第一部分第二十九项之规定。

3、矿井重点区域进出口未安设人员定位系统读卡站，通讯联络系统未接入井下各中段采区。违反《金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范》第4.7条、《金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范》第4.4条之规定。属于《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》第一部分第三十一项之规定。

