

丰顺县安全生产委员会办公室

丰顺县北斗镇“9·18”一般道路交通事故 责任追究和整改措施落实情况评估报告

2025年2月10日，丰顺县人民政府对《丰顺县北斗镇“9·18”一般道路交通事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）作出批复，根据《广东省安委会办公室广东省应急管理厅关于做好生产安全事故责任追究和整改措施意见落实评估工作的通知》（粤安办〔2021〕202号）等有关文件规定，县安委办成立了丰顺县北斗镇“9·18”一般道路交通事故责任追究和整改措施落实情况评估组，对该起事故责任追究和整改措施落实情况开展评估，现将有关情况报告如下：

一、评估工作过程和总体评估意见

评估组以《事故调查报告》为依据，按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，对《事故调查报告》中提出的企业处理和整改措施进行了评估，向相关人员询问了解事故发生后整改措施落实情况，并收集相关资料，初步完成了评估工作。经评估组研究，认为丰顺县北斗镇“9·18”一般道路交通事故责任追究和整改措施落

实情况评定为良好。

二、事故教训汲取情况

事故发生后，涉事企业丰顺金琼建材实业有限公司认真分析事故原因，举一反三，加强本企业安全生产管理，严格货物装载管理，杜绝超限超载配货行为，严防事故再次发生。

三、事故责任追究落实情况

涉事有关企业和人员处置情况：事故调查报告中建议对事故中存在违法行为的涉事企业和责任人员依法追究。丰顺县公安交警部门已对涉事人员陈太欢依法依规处理；丰顺县交通运输局已对涉事企业丰顺金琼建材实业有限公司依法作出行政处罚。

四、事故防范和整改措施落实情况

各镇（场）各有关部门要认真总结并汲取事故教训，加强属地管理和本行业监管工作，督促辖区内建材企业落实安全生产主体责任，约谈教育相关企业负责人，进一步健全安全生产管理制度。加强安全生产隐患排查治理，全面落实企业安全生产管理主体责任，及时发现并消除安全隐患。严格落实新入职驾驶员三级安全教育培训，增强驾驶员安全意识，尤其加强对货物装载管理，防范事故发生。丰顺县各镇（场）各有关部门要深刻吸取近期事故惨痛教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生。

五、评估发现的主要问题和相关工作建议

评估组通过资料审查等方式对丰顺县北斗镇“9·18”

一般道路交通事故责任追究和整改措施落实情况进行评估，认为丰顺县各级党委、政府及相关部门高度重视，研究并部署了相应的工作要求，开展了各类安全事故隐患整治工作，加大监管执法力度，从严从重打击各类违法违规行为。针对发现“整改措施落实情况”中存在的不足，县安委办提出了以下工作建议：

一是压实责任，各单位、企业提高站位，落实监管责任与企业主体责任，企业负责人亲自督办整改。各相关企业要深刻汲取事故教训，认真落实安全生产主体责任。严格落实安全生产责任制和加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

二是住建、交通、公安交警等部门要加强协作，坚持抓源头，抓企业管理，层层压实责任。严查严处重点车辆超员、超速、超载、改装、疲劳驾驶、违法停车、未按规定车道行驶、违反禁限行规定等高危交通违法行为，督促企业落实主体责任。

三是创新宣传形式，拓展宣传渠道，提高交通安全宣传的针对性和实效性，营造良好的交通安全氛围。一是抓好学生和未成年人的宣传教育，充分利用学校主阵地，引导学生和学生家长自觉抵制违法交通出行方式；二是抓好重点车辆驾驶人的宣传教育，通过案例警示、法规学习、签订承诺书、约谈提醒等方式，深化安全教育，杜绝不良驾驶习惯；三是抓好普通出行群体的宣传教育，利用传统和新媒体平台，广

泛开展交通安全法规宣传，增强群众交通安全意识和文明素养，创造和谐有序的交通环境。

丰顺县安全生产委员会办公室

2025年11月26日