

丰顺县应急管理局

关于广东珠丰矿业股份有限公司八乡银河铁矿和丰顺县福山实业有限公司丰良大坑山综合石场重大事故隐患的公示

(2023 年丰矿 1 号)

经 2023 年 9 月 26 日我局检查发现广东珠丰矿业股份有限公司八乡银河铁矿和丰顺县福山实业有限公司丰良大坑山综合石场存在重大事故隐患，现予以公示。请你们企业切实提高政治站位，强化红线意识、底线思维，直面问题，制定详细可靠的整改措施、整改方案，认真抓好落实，严格执行国家有关法律法规规定，认真落实企业安全生产主体责任。

1、广东珠丰矿业股份有限公司八乡银河铁矿：+260m 中段北二采场，保安矿柱大小劣于设计值（ $3\text{m} \times 3\text{m}$ ），未按设计留设矿柱。（重大隐患）

2、丰顺县福山实业有限公司丰良大坑山综合石场：矿山内运输道路入底板+176m 段坡度超设计 10%，设计要求运输道路最大坡度应为 9%。（重大隐患）

