

丰顺县人民政府

丰顺县关于中央生态环境保护督察交办第 25 批 230 号信访举报问题整改情况报告

市信访案件组：

9 月 21 日，收到中央生态环境保护督察交办第 25 批来信 230 号信访举报问题，反映“梅州市丰顺县汤坑镇富岭路的丰顺东达电子有限公司、泰昌电声有限公司、国友公司、培英电声有限公司、泰顺电声公司、新裕华电子发展有限公司、旺兴达公司等 7 家电镀企业变相租借场地给他人使用，并建立多条镀种、与环评不符的生产线，擅自扩大生产规模。现已扩容近 50 多家小电镀加工厂、（特别是东达电子有限公司）超总量排污等一系列环境违法行为”的问题，我县高度重视，及时对举报件进行研判，确定了由县委常委、宣传部长钟凌玮为包案领导，梅州市生态环境局丰顺分局为牵头部门，所涉职能部门配合，组成核查工作组，立即到现场对信访举报问题进行落实。具体情况如下：

一、基本情况

举报件反映问题不属实。

（一）丰顺县的电镀企业情况

2010 年 1 月 7 题，广东省环境保护厅、广东省监察厅联合下

发《关于印发 2010 年省挂牌督办十大重点区域环境问题和 20 家环境污染企业的通知》，将丰顺县电镀企业污染问题列为 2010 年省挂牌督办的十大重点区域环境问题，依照相关要求，丰顺县对电镀企业开展了清理整治工作。通过整治，丰顺县 28 家电镀企业，取缔 22 家，保留 6 家。保留的 6 家企业电镀车间分别是丰顺县培英电声有限公司、丰顺县誉华电子发展有限公司（现已更名为丰顺县新誉华电子发展有限公司）、旺兴达（丰顺）电子有限公司（现已更名为丰顺县明润电子有限公司）、丰顺东达电子有限公司、丰顺国友电声元件有限公司、丰顺泰昌电声元件有限公司（现已更名为广东泰昌科技发展有限公司），泰顺电声公司未列为丰顺县保留电镀企业。

（二）反映的 7 家企业情况

2021 年 9 月 22 日起，梅州市生态环境局丰顺分局联合县科工商务局组成核查工作组，对信访件反映的 7 家企业逐一落实检查，具体情况如下：

1. 丰顺县培英电声有限公司。该公司位于丰顺县经济开发区工业园，于 2010 年（丰顺县电镀整治期间）编制了《电镀车间污染整改技术咨询报告》，设计 1 滚 1 挂共 2 条电镀生产线和 1 条含电镀工艺的线路板生产线，2 条电镀生产线镀种为锌、镍、铬，线路板生产线镀种为铜（现场检查该公司现有的电镀和线路板合计三条生产线镀种为锌、镍、铬、铜，无其他镀种，也未新增建设与环评不相符的生产线），于 2011 年 6 月 29 日通过环保验收，

配套了废水、废气处理设施，按照国家排污许可证批复的排放总量，梅州市生态环境局丰顺分局对该公司电镀车间近3年的污染物排放总量进行核算，各项指标排放总量均控制在排污许可范围内，未超总量排污。现场检查该公司电镀车间内无其他生产企业。

2. 丰顺县新誉华电子发展有限公司。该公司位于丰顺县经济开发区工业园，于2010年（丰顺县电镀整治期间）编制了《电镀车间污染整改技术咨询报告》，设计2滚1挂共3条镀锌电镀生产线（现场检查该公司现有电镀生产线2滚1挂，均为镀锌生产线，无其他镀种，也未新增建设与环评不相符的生产线），于2011年6月29日通过环保验收，配套了废水、废气处理设施，按照国家排污许可证批复的排放总量，梅州市生态环境局丰顺分局对该公司电镀车间近3年的污染物排放总量进行核算，各项指标排放总量均控制在排污许可范围内，未超总量排污。现场检查该公司电镀车间内无其他生产企业。

3. 丰顺县明润电子有限公司。该公司位于丰顺县经济开发区工业园，于2010年（丰顺县电镀整治期间）编制了《电镀车间污染整改技术咨询报告》，设计4滚1挂共5条镀锌电镀生产线（现场检查该公司现有电镀生产线4滚1挂，均为镀锌生产线，无其他镀种，也未新增建设与环评不相符的生产线），于2011年6月29日通过环保验收，配套了废水、废气处理设施，按照国家排污许可证批复的排放总量，梅州市生态环境局丰顺分局对该公司电镀车间近3年的污染物排放总量进行核算，各项指标排放总量均

控制在排污许可范围内，未超总量排污。现场检查该公司电镀车间内无其他生产企业。

4. 丰顺东达电子有限公司。该公司有 2 个生产区域，一是位于丰顺县汤坑镇富岭路 125 号的冲压车间，该车间仅是对五金配件进行冲压成型，无电镀生产线；二是位于丰顺县经济开发区工业园的电镀车间，该车间于 2010 年（丰顺县电镀整治期间）编制了《电镀车间污染整改技术咨询报告》，设计 4 滚 4 挂共 8 条镀锌电镀生产线（现场检查该公司因其中 1 条滚镀生产线老化拆除，现有电镀生产线 3 滚 4 挂，均为镀锌生产线，无其他镀种，也未新增建设与环评不相符的生产线），分别于 2011 年 6 月 29 日、2016 年 11 月 30 日通过环保验收（分期建设），配套了废水、废气处理设施，按照国家排污许可证批复的排放总量，梅州市生态环境局丰顺分局对该公司电镀车间近 3 年的污染物排放总量进行核算，各项指标排放总量均控制在排污许可范围内，未超总量排污。现场检查该公司将原本多余的空厂房外租给他人使用，分别是丰顺县汤南镇恒达汽车维修服务中心、梅州市新福鑫门业有限公司、丰顺县百兴水暖器材有限公司。其中：丰顺县汤南镇恒达汽车维修服务中心主要从事汽车维修，有喷漆工艺，配套了废气处理设施（UV 光解+水喷淋）；梅州市新福鑫门业有限公司主要从事销售金属门窗，该地主要是作为仓库使用；丰顺县百兴水暖器材有限公司主要生产水龙头，生产过程中主要产生废气，配套有废气处理设施。这三家企业生产工艺不涉及电镀，现场均没有

电镀生产线。

5. 丰顺国友电声元件有限公司。该公司位于丰顺县经济开发区工业园，于2010年（丰顺县电镀整治期间）编制了《电镀车间污染整改技术咨询报告》，设计2滚1挂共3条镀锌电镀生产线（现场检查该公司现有电镀生产线2滚1挂，均为镀锌生产线，无其他镀种，也未新增建设与环评不相符的生产线），于2011年6月29日通过环保验收，配套了废水、废气处理设施，按照国家排污许可证批复的排放总量，梅州市生态环境局丰顺分局对该公司电镀车间近3年的污染物排放总量进行核算，各项指标排放总量均控制在排污许可范围内，未超总量排污。现场检查该公司电镀车间内无其他生产企业。

6. 广东泰昌科技发展有限公司。该公司位于丰顺县经济开发区工业园，于2010年（丰顺县电镀整治期间）编制了《电镀车间污染整改技术咨询报告》，设计1滚1挂共2条镀锌电镀生产线（现场检查该公司现有电镀生产线1滚1挂，均为镀锌生产线，无其他镀种，也未新增建设与环评不相符的生产线），于2011年6月29日通过环保验收，配套了废水、废气处理设施，按照国家排污许可证批复的排放总量，梅州市生态环境局丰顺分局对该公司电镀车间近3年的污染物排放总量进行核算，各项指标排放总量均控制在排污许可范围内，未超总量排污。现场检查该公司电镀车间内无其他生产企业。

7. 泰顺电声公司。该公司全称为丰顺县泰顺电声元件有限公

司，位于丰顺县汤坑镇新田村。该公司内现有 3 个生产车间，分别是音圈车间（纯组装）、冲网车间（纯冲压）和 T 铁车间（纯冲压），音圈车间为该公司所有，冲网车间和 T 铁车间外租给他人经营。现场检查该公司没有建设电镀生产项目，也无其他涉及的工业废水排放项目。

综上所述，7 家企业都没有出现擅自新建和增加与环评不符镀种的电镀生产线，近 3 年也没有出现超总量排污。

（三）扩容近 50 多家小电镀加工厂情况

丰顺县对非法小电镀等违法行为向来采取“零容忍”态度，先后发出了《关于监控取缔非法电镀企业加强环境保护工作的通知》、《关于印发丰顺县开展非法电镀专项整治行动工作方案的通知》、《关于进一步加强生态环境安全监管的通知》等文件，将打击非法电镀作为一项重点工作抓落实。在梅州市生态环境局和丰顺县委、县政府的正确领导下，梅州市生态环境局丰顺分局也采取了高压工作态势，严厉打击非法电镀，让环境违法犯罪分子无所遁形。据统计，2015 年以来，梅州市生态环境局丰顺分局共打击取缔非法电镀案件 5 宗，并全部移交公安机关刑事侦办。目前，丰顺县采取县、镇、村三级联动工作方式，对非法电镀企业发现一宗，严厉打击一宗，鉴此，判断反映丰顺县扩容有近 50 多家小电镀加工厂的情况不属实。

二、下一步工作

一是加强日常环境监管，强化对丰顺县企业的电镀车间的监

管力度，督促企业落实环境保护主体责任，依法依规开展生产，不出现与环评不符、超量排污等情况，如发现企业违法违规行为，依法依规查处。

二是加强与各属地镇（场）的沟通、配合，一经发现非法电镀等其他严重环境违法的行为，立即严肃查处，涉嫌环境污染犯罪的，依法移交公安部门。

三是切实加强生态环境保护宣传力度。采取多形式、多层次、多渠道宣传环境保护法律法规，提高企业主和广大人民群众生态环境保护意识，督促企业主落实环境保护主体责任意识的同时，也积极发动群众参与到生态环境保护工作中来，充分发挥群众监督力量，进一步提升我县生态文明建设和生态环境保护工作水平。

附件：

1. 梅州市生态环境局丰顺分局关于落实反映丰顺县企业的电镀车间相关问题专项整治工作方案

2. 广东省环境保护厅、广东省监察厅《关于印发 2010 年省挂牌督办十大重点区域环境问题和 20 家环境污染企业的通知》

3. 梅州市环境保护局、梅州市监察局《关于向省环保厅和省监察厅申请对丰顺县电镀企业污染挂牌督办案件予以摘牌的请示》

4. 电镀车间污染整改项目竣工环境保护验收意见的函（6 家）

5. 市生态环境局丰顺分局《关于丰顺东达电子有限公司等六

家企业电镀车间近三年来核实情况说明》

6. 丰顺县电镀企业污染物排放情况汇总表
7. 涉嫌环境污染犯罪案件移送书（5份）
8. 《关于监控取缔非法电镀企业加强环境保护工作的通知》
9. 《关于印发丰顺县开展非法电镀专项整治行动工作方案的通知》
10. 《关于进一步加强生态环境安全监管的通知》
11. 相关企业营业执照
12. 厂房租赁合同
13. 现场检查笔录


丰顺县人民政府
2021年9月25日